


При работе подогревателя на автомобилях МАЗ, тумблером его пульта управления, можно регулировать температуру в салоне (по датчику на пульте управления) штатного отопителя кабины.

В случае когда эта функция не работает, проверьте правильность подсоединения 2-х контактной колодки (с пульта управления на жгут штатного отопителя).

Обратить внимание на цветовую гамму проводов.



колодка пульта управления 27

колодка жгута отопителя кабины

Цветовая гамма подключения отопителя кабины МАЗ (правильно).